



V Alimentación 400V III+N+Tierra.



- B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA CUBA 1.
 B2- MICRO SEGURIDAD CABEZAL CUBA 1.
 E1- TERMOSTATO ELECTRONICO DE REGULACION CUBA IZQ.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA 1.
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION CUBA 1.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO CUBA 1.
 C1- CONTACTOR CUBA 1.
 C2- CONTACTOR SEGURIDAD CUBA 1.
 B3- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA CUBA 2.
 B4- MICRO SEGURIDAD CABEZAL CUBA 2.
 E3- TERMOSTATO ELECTRONICO DE REGULACION CUBA DER.
 E4- TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA 2.
 H3- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION CUBA 2.
 H4- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO CUBA 2.
 C3- CONTACTOR CUBA 2.
 C4- CONTACTOR SEGURIDAD CUBA 2.



CABEZAL VISTO POR DETRAS

	Fecha	Nombre
Dibuj.	30/05/17	J.B.S.
Compr.		
Norma		
Escala		
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168		

MOD: FRE 915/2
400 V III+N+Tierra.

JEMI
Simply Built to Last

ESQUEMA ELECTRICO FREIDORA TERMOSTATO ELECTRONICO

Nº PLANO

EE-FRE915 E-2 400

Sustituye a: