



	Fecha	Nombre	MOD: SBE 120 MOT 400 V III+ N+Tierra.	
	Dibuj.	J.B.S.		
	Compr.			
	Norma			
Escala				
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168	ESQUEMA ELECTRICO SARTEN BASCULANTE			N° PLANO EE-SBE120MOT 400 Sustituye a:

V Alimentación 400V III+N+Tierra.



- B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
B2- MICRO SEGURIDAD BAJADA.
B3- MICRO SEGURIDAD SUBIDA.
S1- PULSADOR SUBIDA CUBA.
S2- PULSADOR BAJADA CUBA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
C1- CONTACTOR.
C2- CONTACTOR.
C3- CONTACTOR.
M- MOTOR SUBIDA/BAJADA CUBA.
T1-TERMOMETRO DIGITAL.