


V Alimentación 400V III+N+Tierra.



RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
12 ELEMENTOS DE 230 V 1.250 W
POTENCIA TOTAL: 15.000 W
INTENSIDAD TOTAL: 21,65 Amp.
CONTACTOR: 2 x LC1-D09 P7 (25A).
CABLE ENTRADA CORRIENTE:
5 x 6 mm²

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
B2- MICRO SEGURIDAD BAJADA.
B3- MICRO SEGURIDAD SUBIDA.
S1- PULSADOR SUBIDA CUBA.
S2- PULSADOR BAJADA CUBA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
C1- CONTACTOR.
C2- CONTACTOR.
M- MOTOR SUBIDA/BAJADA CUBA.
T1-TERMOMETRO DIGITAL.

Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168	Fecha 26/11/02	Nombre J.B.S.	MOD: SBE 90 MOT 400 V III+ N+Tierra.	Nº PLANO	EE-SBE90MOT 400
ESQUEMA ELECTRICO					
SARTEN BASCULANTE					
Sustituye a:					