


ESQUEMA ELECTRICO

ARRASTRE GENÉRICO SIN NEUTRO 400 V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 5.809

MANIOBRA 1




ESQUEMA ELECTRICO

ARRASTRE GENÉRICO SIN NEUTRO 400 V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 5.809

MANIOBRA 2




ESQUEMA ELECTRICO


ARRASTRE GENÉRICO SIN NEUTRO 400 V.

A PARTIR DE LA MAQUINA Nº. 5.809

MANIOBRA 3



MOTORES




ESQUEMA ELECTRICO

ARRASTRE GENÉRICO SIN NEUTRO 400 V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 5.809

RESISTENCIAS



LEYENDA ESQUEMA ELÉCTRICO

ARRASTRE GENÉRICO SIN NEUTRO 400 V.

A PARTIR DE LA MÁQUINA N°. 5.809

H1	PILOTO INDICADOR PUESTA EN SERVICIO
H2	PILOTO INDICADOR DE NIVEL
H3	PILOTO INDICADOR ACLARADO
H4	PILOTO INDICADOR VELOCIDAD LENTA
H5	PILOTO INDICADOR VELOCIDAD RÁPIDA
H6	PILOTO INDICADOR SECADO POR AIRE
H7	PILOTO INDICADOR TEMPERATURA CORRECTAS
H8	PILOTO INDICADOR DE LAVADO
H9	PILOTO REARME
T1	GUARDAMOTOR BOMBA DE LAVADO PRINCIPAL C12
T2	GUARDAMOTOR BOMBA DE PRELAVADO C16
T3	GUARDAMOTOR MOTOR DE ARRASTRE C7, C8, C9
T4	GUARDAMOTOR BOMBA DE POSTPRELAVADO C17 (OPCIONAL)
T5	GUARDAMOTOR MOTORES DE SECADO
T6	GUARDAMOTOR EXTRACTOR CONDENSADOR DE VAHOS C20 (OPCIONAL)
T7	TERMÓMETRO DIGITAL CUBA LAVADO
T8	TERMÓMETRO DIGITAL ACLARADO
T11	GUARDAMOTOR MOTOR ECO ACLARADO (OPCIONAL)
T12	GUARDAMOTOR MOTOR MESA DE ENTRADA C25 (OPCIONAL)
T14	GUARDAMOTOR MOTOR MESA DE SALIDA C26 (OPCIONAL)
T24	TERMÓMETRO DIGITAL CALDERIN TCV (OPCIONAL)
C1	CONTACTOR RESISTENCIAS CALDERIN 1
C1A	CONTACTOR RESISTENCIAS CALDERIN 1
C2	CONTACTOR RESISTENCIA POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
C3	CONTACTOR RESISTENCIAS CALDERIN 2
C3A	CONTACTOR RESISTENCIAS CALDERIN 2
C5	CONTACTOR RESISTENCIAS CUBA LAVADO PRINCIPAL
C5A	CONTACTOR RESISTENCIAS CUBA LAVADO PRINCIPAL
C7	CONTACTOR MOTOR ARRASTRE VELOCIDAD LENTA
C8	CONTACTOR MOTOR ARRASTRE VELOCIDAD RÁPIDA
C9	CONTACTOR MOTOR ARRASTRE VELOCIDAD RÁPIDA
C10	CONTACTOR MANIOBRA (PREPARADO PARA TRABAJO)
C11	CONTACTOR MANIOBRA (BLOQUEO ACLARADO)
C12	CONTACTOR BOMBA LAVADO PRINCIPAL
C13	CONTACTOR MANIOBRA SECADO
C14	CONTACTOR MOTORES SECADO
C15	CONTACTOR RESISTENCIA SECADO (MAGNETO 32 AMP. OPCIÓN 2X9 KW)
C16	CONTACTOR BOMBA PRELAVADO
C17	CONTACTOR BOMBA POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
C20	CONTACTOR EXTRACTOR CONDENSADOR DE VAHOS (OPCIONAL)
C23	CONTACTOR ECO ACLARADO (OPCIONAL)
C24	CONTACTOR RESISTENCIA CALDERIN ECO ACLARADO TCV (OPCIONAL)
C24A	CONTACTOR RESISTENCIA CALDERIN ECO ACLARADO TCV (OPCIONAL)
C25	CONTACTOR MOTOR MESA DE ENTRADA (OPCIONAL)
C26	CONTACTOR MOTOR MESA DE SALIDA (OPCIONAL)
C30	CONTACTOR RESISTENCIAS 3ER CALDERIN (OPCIONAL)
C30A	CONTACTOR RESISTENCIAS 3ER CALDERIN (OPCIONAL)
C31	CONTACTOR RESISTENCIAS CUBA ECO ACLARADO (OPCIONAL)
R1	RELE DOSIFICADOR DETERGENTE
R2	RELE DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
R6	TEMPORIZADOR PARO MAQUINA
PE	PULSADOR PARO EMERGENCIA
PR	PULSADOR REARME
S1	ELECTROVALVULA ACLARADO
S3	ELECTROVALVULA LLENADO
S4	ELECTROVALVULA CONDENSADOR DE VAHOS SIN RECUPERADOR (OPCIONAL)
B1	PULSADOR PUESTA EN MARCHA
B2	INTERRUPTOR VELOCIDAD LENTA
B3	FINAL DE CARRERA
B4	PULSADOR PARO
B5	INTERRUPTOR VELOCIDAD RAPIDA
E2	PRESOSTATO CUBA LAVADO
E4	PRESOSTATO LLENADO
E5	TERMOSTATO CUBA LAVADO PANEL DE MANDOS (T7)
E6	TERMOSTATO CALDERIN 1
E6S	TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERIN 1
E7	TERMOSTATO CALDERIN 2 PANEL DE MANDOS (T8)
E7S	TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERIN 2
E8	PRESOSTATO CUBA POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
E9	TERMOSTATO CUBA POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
E11	TERMOSTATO 3ER CALDERIN (OPCIONAL)
E11S	TERMOSTATO SEGURIDAD 3ER CALDERIN (OPCIONAL)
E22	TERMOSTATO CALDERIN ECO ACLARADO TCV (T24) (OPCIONAL)
E22S	TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERIN ECO ACLARADO TCV (OPCIONAL)
E20	TERMOSTATO SEGURIDAD ZONA SECADO
E21	TERMOSTATO RESISTENCIA SECADO C15
E31	TERMOSTATO CUBA ECO ACLARADO (OPCIONAL)
E32	PRESOSTATO CUBA ECO ACLARADO (OPCIONAL)
F2	CONDENSADOR MANIOBRA
D1	DOSIFICADOR DETERGENTE
D2	DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
MA	MICRO ACLARADO
M1	CONTACTOR MANIOBRA MICRO PUERTA
M2	CONTACTOR PUESTA EN MARCHA
MP	MICRO PUERTA