


V Alimentación 400V III+N+Tierra.



B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION 110°C.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD. (140°C)
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIAS CALENTANDO.
C1- CONTACTOR.

ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA


RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
3 ELEMENTOS DE 240V 2.133 W EN UN BLOQUE

POTENCIA TOTAL: 6.000 W (400 V)

INTENSIDAD TOTAL: 8,66 Amp

SECCION CABLE (CARGA): 2.5 mm²

MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
5 x 2,5 mm²



6.000 W
6.400 W (240 -415 V)

	Fecha	Nombre	CUECE PASTA ELECTRICOS	 Simply Built to Last
Dibuj.	04/10/16	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SCPE60 y CPE60			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-CPE60-2 400T
				Sustituye a: